

# Perfecoat

## PC-2800 Mirror Effect Лак с зеркальным эффектом

Характеристики: Двухкомпонентный лак с зеркальным эффектом и глубоким блеском, подходит для полного или точечного ремонта. Обеспечивает отличный и долговечный блеск, химическую стойкость и стойкость от пожелтения.

Поверхности пригодные для нанесения: 1К Базовые краски



	Очистка поверхности: Обеспылить и очистить поверхность используя липкую салфетку.					
	Соотношение компонентов	Лак	+	Отвердитель	+	Разбавитель
	< 18°C	2		1		0.2-0.4
	18-24°C	PC-2800		PC-6671		P-1
	25-30°C	PC-2800		PC-6672		P-1/P-2
	> 30°C	PC-2800		PC-6672		P-2/P-3
		PC-2800		PC-6673		P-3
	Жизнеспособность при 20°C: 2 часа для быстрого отвердителя PC-6671 4 часа для стандартного PC-6672 и медленного PC-6673 отвердителя					
	Метод нанесения и рабочее давление	Краскопульт с верхним бачком: 1.2-1.4mm Краскопульт с нижним бачком: 1.3-1.5mm Обычный краскопульт: 3-4 бар RP: 2.0-2.5 бар HVLP: 2.0 бар				
	Количество и толщина слоя	2-3 слоя, общая толщина 40-60 мкм				
	Время выдержки между слоями	5-10 мин. при 20°C				
	Время подсушки	15-20 мин перед принудительной сушкой				
	Время высыхания	Температура	От пыли	Монтажная прочность		
		15°C	70мин	10часов		
		23°C	60мин	6часов		
		60°C	15мин	40мин		
Срок годности	2 года в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при 20°C.					
Упаковка	1л+0.5л					

Примечание:

- При температурах ниже 15°C, воздушная сушка не рекомендована. Рекомендуется принудительная сушка при 60°C.
- При температуре выше 30°C, добавить Замедлитель в разбавитель во избежание помутнения поверхности. Подробности см. в техническом описании Замедлителя
- В случае возникновения дефекта «кратерообразование» во время нанесения лака, добавить 0,5-1% Антисиликоновой добавки в оставшуюся смесь и повторно нанести на пострадавший участок.
- При ремонте пятном или частичной окраске, на границе старого и нового покрытия для достижения невидимого перехода, применяется Растворитель SRA. Подробности см. в техническом описании для Растворителя SRA.
- Смешанный с отвердителем лак необходимо использовать сразу же и не оставлять для дальнейшего использования.
- Использованное оборудование немедленно очистить растворителем.
- В случае появления сорности или потеков на окрашенной поверхности, после полного высыхания, удалить дефекты поверхности абразивом P1200-P2000 и затем отполировать до полного устранения проблемы.